

# 施工要領書（補足）

## ホーム床点検口 SHW3K 型・SHF3K 型・SHN3K 型・SHH3K 型

### ■付属部品明細表

付属部品名	入 数			
	20	30	45	60
スピードクリッパー	4	4	4	8
外枠受け樹脂	4	8	8	8
なべタッピンねじ(4×35)	4	8	8	8
角形取手(M)	1	1	1	1
回転取手取付けキャップ	1	1	1	1
なべ小ねじ(M4×16)	2	2	2	2
平座金(呼び径 4)	2	2	2	2
鍵	1	1	1	1
さらタッピンねじ(3×16)	8	10	10	10
蓋補強材	—	—	1	1
なべタッピンねじ(4×12)	—	—	8	8

### ■床面切抜寸法


型 式	床面切抜寸法 (mm)
20	200×200
30	300×300
45	450×450
60	600×600

### ■蓋材加工寸法

型 式	蓋材加工寸法 (mm)
20	177×177
30	277×277
45	427×427
60	577×577

●蓋材は加工する際に次の切り欠きを設けてください。

●また取手用の開口はセンターもしくは、センターより錠側によった位置に開口してください



●外枠側面部の穴(2箇所)にさらタッピンねじ(3×16)を用いて外枠を固定してください。

※施工後、外枠と内枠の間の中央分がふくらんで隙間が生じた場合は、さらタッピンねじを緩めて調整してください。

